




Wiring instructions

pin	four-core socket
1	U-converter phase
2	V-converter phase
3	W-converter phase
4	Grounding wire $\oplus$

							$\phi 62-1.2\text{kW}-24000\text{RPM}$			Jiangsu HQD spindle motor Co., Ltd	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记	重量	比例	Profile Drawing(dust cover)	
设计			标准化						1:1	GDZ26-3- $\phi 62/1.2-00-1$	
审核											
工艺			批准				共 1 张 第 1 张				

借 (通) 用
件 登 记

旧底图号

底图号

签 字

日 期

档案员 日 期