

Wiring instructions

pin	four-core socket
1	U-converter phase
2	V-converter phase
3	W-converter phase
4	Grounding wire ⏚

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Φ62-1.2kW-36000RPM		Jiangsu HQD spindle motor Co.,Ltd
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1:1
工艺			批准			共 1 张 第 1 张		GDZ26-3-Φ62/1.2-00-1

Profile Drawing(dust cover)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期