

Wiring description

Pins	four-core socket
1	U-converter phase
2	V-converter phase
3	W-converter phase
4	Grounding wire ⏚

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	

Profile drawing

GDK150-12Z/11