


Wiring description

| Pins | four-core socket |
|---|---|
| 1 | U-converter phase |
| 2 | V-converter phase |
| 3 | W-converter phase |
| 4 | Grounding wire ⏚ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Four bearings |
| | | | | | | | | Profile drawing |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签 名 | 年、月、日 | | | |
| 设 计 | | | 标准化 | | | 阶 段 标 记 | 重 量 | 比 例 |
| | | | | | | | | GDZ24-2-Φ105/3.2 |
| 审 核 | | | | | | | | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | | 共 张 | 第 张 | |