



Torque/P.f Curve



U.f Curve



Type: GDL51-HSK63F-24Z-4.5

S1: 4.0-3.0kW 380-380V 8.5-6.5A

S6: 4.5-3.4kW 380-380V 9.5-7.5A

400-800Hz 12000-24000rpm

Description: The frequency converter must be set strictly according to the U-f curve of the spindle.

Note: Make sure the VFD inverter be setted up in accordance with the U.f Curve

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员

日 期

Air-cooled automatic tool
change electric spindle

Jiangsu HQD Spindle Motor Co., Ltd.

Curve chart

GDL51-HSK63F-24Z-4.5-00-2

阶段标记 重量 比例

S 1:1

共 1 张 第 1 张

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

设计 标准化

审核

工艺 批准